

Ενδεικτικές απαντήσεις

Θέμα 2^ο

2.

Τα κεραμικά κατά τη διάρκεια του ψησίματος περνούν από τις εξής φάσεις:

- I. Στερεά φάση (κρυσταλλική)
- II. Υαλώδη φάση (υαλώδης)
- III. Αέρια φάση (πορώδης).