

Θέμα 4^ο

Να αναφέρετε τους τέσσερις (4) τρόπους πρόληψης του φαινομένου της ευαισθητοποίησης που εμφανίζουν οι ωστενιτικοί ανοξείδωτοι χάλυβες κατά την θέρμανσή τους.

Μονάδες 25