

Ενδεικτικές απαντήσεις

Θέμα 4^ο

4.

Ο μεταλλικός σκελετός αποτελεί το σημαντικότερο μέρος μιας ακίνητης μεταλλοκεραμικής προσθετικής εργασίας αφού πάνω του γίνεται η δόμηση και όπτηση της πορσελάνης.