

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4^ο

β) Ενδεικτικά στάδια συναρμολόγησης ενός εδράνου κύλισης σε άξονα είναι:

- 1) Τοποθετούμε σωλήνα στον εσωτερικό δακτύλιο και τότε χτυπάμε με σφυρί.
- 2) Συναρμολόγηση με τη βοήθεια ροδέλας – σφικτήρα.
- 3) Συναρμολόγηση με πρέσα.
- 4) Θέρμανση σε λάδι προς διαστολή και συναρμολόγηση με το χέρι χωρίς πίεση.
- 5) Έλεγχος του διακένου με filler.
- 6) Λίπανση με γράσο και ορυκτέλαιο.