

ΘΕΜΑ 4^ο

4.1 α. Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσεις, που βρίσκεται κοντά στην αρχαία Φιγαλία, πάνω σε βραχώδη λόφο στα Αρκαδικά βουνά, σε απόσταση δεκατεσσάρων χιλιομέτρων από την κωμόπολη της Αδρίτσαινας.

β. Περιελάμβανε την περιγραφή της κατάστασης διατήρησης, την εξακρίβωση των μηχανικών και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του αυθεντικού υλικού, τη διατύπωση του μηχανισμού διάβρωσης καθώς και τους στόχους και το περίγραμμα της προτεινόμενης επέμβασης σχετικά με τη δομική αποκατάσταση και τη συντήρηση του ναού.

γ. Η μελέτη συμπληρώθηκε με την έρευνα που αφορούσε τη θεμελίωση και την αντισεισμική προστασία.

4.2 α.

- Η Ροτόντα
- Ο ναός της Αχειροποίητου
- Ο ναός της Αγίας Σοφίας
- Το Βυζαντινό Λουτρό
- Το Καθολικό Μονής Βλατάδων κ.ά.

β.

- Ο σεβασμός της αυθεντικότητας των μνημείων σε κάθε ιστορική φάση τους
- Η αποφυγή ανακατασκευών, όταν βασίζονται σε υποθέσεις
- Ο περιορισμός των ανακατασκευών στις απολύτως αναγκαίες
- Το ευδιάκριτο των επεμβάσεων
- Η απομάκρυνση νεότερων και μη συμβατών με το ύφος των κτιρίων κατασκευών, όταν αυτές δεν συνιστούν μέρος της ιστορίας